

T.C.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Birimi : Statik Büro Şefliği
Konu : Bülbül Mh. 578 Ada, 25 Parsel

..../..../2025


TEKNİK RAPOR

Beyoğlu, Bülbül Mahallesi, Kurtuldu Sokak, 578 ada, 25 parsel, No:43 kapı sayılı yerden gelen vaki şikayetler üzerine yapılan incelemede; yapının bir kısmının yıkılmış olduğu, ayakta kalan ön cephe duvarlarında ise derin çatlaklar olduğu, yoğun şekilde deformasyona uğradığı, düşmüş ve düşmeye meyilli parçaların olduğu görülmüş olup bu durumun çevrenin can ve mal emniyeti açısından tehlike arz ettiği anlaşılmıştır.

Bu durumda;

- 1) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39.maddesi uyarınca bina bünyesi ve çevresinde ivedilikle her türlü tedbirin alınması,
- 2) İlgililerin tayin edeceği mesul bir fen adamı nezaretinde İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan alınacak karar doğrultusunda yıkımının uygun olacağı kanaatiyle iş bu rapor tarafımızca tanzim ve imza edilmiştir.

28 MART 2025


Memet YILDIRIM
Tek.El. – İnş.Müh.


Nuri KILIÇ
Tek.El. – İnş.Müh.


Sinan ERBAŞ
Tek.El. – İnş.Teknikeri